

QT-EDIT コマンド解説 サブルーチンの組み方参考

ステップ	A軸	コマンドデータ	B軸	コマンドデータ
00	↓	原点復帰	↖	原点復帰
01	↳	サブルーチンコール 3.5	↳	サブルーチンコール 3.5
02	↙	無条件分岐 12	↙	無条件分岐 12
03	↗	ステップ移動 2000	↗	ステップ移動 0
04	⌚	ウェイタイマ 10	⌚	ウェイタイマ 10
05	↗	ステップ移動 0	↗	ステップ移動 2000
06	⌚	ウェイタイマ 10	⌚	ウェイタイマ 10
07	↗	ステップ移動 -4000	↗	ステップ移動 0
08	⌚	ウェイタイマ 10	⌚	ウェイタイマ 10
09	↗	ステップ移動 0	↗	ステップ移動 -4000
10	⌚	ウェイタイマ 10	⌚	ウェイタイマ 10
11	↶	サブルーチンリターン	↶	サブルーチンリターン
12	↖	原点復帰	↖	原点復帰
13	🏁	プログラム終了	🏁	プログラム終了

ステップ 0 3 から 5 回繰り返す。
繰り返しが終わるとステップ 0 1 に戻ってきて 0 2 にくるので 0 2 で逃げなくてはならない。

片軸が動かなくても、ステップ移動でゼロを入れておかないと、両軸の同期がとれず、途中でストップしたりしてしまうので注意。

サブルーチンの終わりにはサブルーチンリターンを必ず入れる。

プログラム終了は入れても入れなくても良い。